


## Empfehlung Brennkurven



### Hinweis

Ofen nie unter Volllast („Skip“), so schnell wie möglich aufheizen. Dies schadet den Heizwendeln und dem Besatz.

### Unsere Empfehlung für den Schrühbrand:

Bis 600°C mit 80°C/h aufheizen  $\hat{=}$  ca. 7,5 Std. Aufheizzeit  
600-950°C mit 100°C/h aufheizen  $\hat{=}$  ca. 3,5 Std. Aufheizzeit  
mit anschließender 30-minütiger Haltezeit,  
danach unregelt abkühlen lassen.

### Unsere Empfehlung für den Glasurbrand/Glattbrand:

Bis 600°C mit 120°C/h aufheizen  $\hat{=}$  ca. 5,0 Std. Aufheizzeit  
ab 600°C bis Endtemperatur mit 140°C/h Aufheizrate \*  
mit anschließender 30-minütiger Haltezeit,  
danach unregelt abkühlen lassen.

\* Die Aufheizzeit abhängig von der Zieltemperatur der Aufheizrate von 140°C/h entsprechend einstellen.